

ИНФОРМАЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ ПОЛЕТОВ НР 20.

ИНФОРМИРУЮ ОБ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ АВИАЦИОННОГО ПРОИСШЕСТВИЯ.
19.12.2017 В 10 4АС 26 МИН (07 4АС 26 МИН UTC) В АЭРОПОРТУ
НАРЬЯН-МАР (НЕНЕЦКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ) ПРОИЗОШЛА КАТАСТРОФА
САМОЛЕТА ТВС-2МС RA-01460, АО "НАРЬЯН-МАРСКИЙ ОАО" (ИМЕЕТ
СЕРТИФИКАТЫ ЭКСПЛУАТАНТА НА ПРАВО ВЫПОЛНЕНИЯ КОММЕРЧЕСКИХ
ВОЗДУШНЫХ ПЕРЕВОЗОК И АВИАЦИОННЫХ РАБОТ).

ПО ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИИ, ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ РЕЙСА 9280 ПО
МАРШРУТУ НАРЬЯН-МАР - ХАРУТА - НАРЬЯН-МАР, ПОСЛЕ ВЗЛЕТА С МК 210
ГРАДУСОВ ПРОИЗОШЛО СТОЛКНОВЕНИЕ САМОЛЕТА С ЗЕМНОЙ
ПОВЕРХНОСТЬЮ. НА БОРТУ НАХОДИЛОСЬ 2 ЧЛЕНА ЭКИПАЖА И 11
ПАССАЖИРОВ. В РЕЗУЛЬТАТЕ СТОЛКНОВЕНИЯ ВОЗДУШНОЕ СУДНО
ПОЛУЧИЛО ЗНАЧИТЕЛЬНЫЕ ПОВРЕЖДЕНИЯ, 3 ПАССАЖИРА ПОГИБЛИ (ИЗ НИХ 1
РЕБЕНОК), ДРУГИЕ ПАССАЖИРЫ И ЭКИПАЖ ПОЛУЧИЛИ СЕРЬЕЗНЫЕ ТЕЛЕСНЫЕ
ПОВРЕЖДЕНИЯ И ДОСТАВЛЕНЫ В БОЛЬНИЦУ Г. НАРЬЯН-МАРА ДЛЯ ОКАЗАНИЯ
ПОМОЩИ. САМОЛЕТ ПОЛУЧИЛ ЗНАЧИТЕЛЬНЫЕ ПОВРЕЖДЕНИЯ.

ДАННЫЙ САМОЛЕТ 22.01.2016 БЫЛ ПЕРЕОБОРУДОВАН НА БАЗЕ ООО
"РУСАВИАПРОМ" ИЗ АН-2 В САМОЛЕТ ТВС-2МС. ПОСЛЕ ПЕРЕОБОРУДОВАНИЯ
НАРАБОТКА ПЛАНЕРА, ДВИГАТЕЛЯ И ВИНТА СОСТАВИЛА 351 4АС 17 МИН.
МЕТЕОУСЛОВИЯ В 10 4АС 00 МИН: 230 ГРАДУСОВ 8 М/С, ВИДИМОСТЬ 5000,
ЛИВНЕВОЙ СНЕГ, ПОЗЕМОК, ОБЛАЧНОСТЬ СПЛОШНАЯ 800 М, ТЕМПЕРАТУРА
МИНУС 3 ГРАДУСОВ ЦЕЛЬСИЯ, ДАВЛЕНИЕ 761 ММ. РТ. СТ.

РАССЛЕДОВАНИЕ АВИАЦИОННОГО ПРОИСШЕСТВИЯ ПРОВОДИТСЯ
КОМИССИЕЙ МАК С УЧАСТИЕМ АРХАНГЕЛЬСКОГО МТУ РОСАВИАЦИИ.

С ЦЕЛЬЮ ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПОЛЕТОВ ПРЕДЛАГАЮ
РУКОВОДИТЕЛЯМ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ ОРГАНОВ РОСАВИАЦИИ ДОВЕСТИ
НАСТОЯЩУЮ ИНФОРМАЦИЮ ДО ОРГАНИЗАЦИЙ ГРАЖДАНСКОЙ АВИАЦИИ,
ЭКСПЛУАТАНТОВ И ВЛАДЕЛЬЦЕВ ВОЗДУШНЫХ СУДОВ ГРАЖДАНСКОЙ
АВИАЦИИ.

РУКОВОДИТЕЛЯМ ОРГАНИЗАЦИЙ ГРАЖДАНСКОЙ АВИАЦИИ, А ТАКЖЕ
СОБСТВЕННИКАМ ВОЗДУШНЫХ СУДОВ:

С КОМАНДНО-ЛЕТНЫМ, ИНСПЕКТОРСКИМ, ИНСТРУКТОРСКИМ СОСТАВОМ И
ЧЛЕНАМИ ЛЕТНЫХ ЭКИПАЖЕЙ ВОЗДУШНЫХ СУДОВ ПРОВЕСТИ ЗАНЯТИЯ ПО
РАСЧЕТУ ВЗЛЕТНОЙ МАССЫ И ЦЕНТРОВКИ САМОЛЕТА ПЕРЕД ВЫЛЕТОМ.

ПОВТОРНО ОЗНАКОМИТЬСЯ С ДОПОЛНЕНИЕМ К ИНФОРМАЦИИ ПО БП 12 (ТЛГ
ОТ 21.09.2017 НР 211320). КОНЕЦ МАСТЕРОВ.